

Wartungssicherung (Lock-out/ Tag-out) für industrielle Maschinen und Ausrüstungen

Referenz: SEC004

Kategorien: SICHERHEIT

Unterkategorien: Maschinen

SPRACHE(N):



FR

DAUER:

1 TAG(E)

ZIELE

Exposer une démarche générale de consignation / déconsignation des énergies sur des machines ou des équipements industriels.

Personnes concernées :

- Responsables Sécurité,
- Travailleurs désignés,
- Ingénieurs et techniciens de bureau d'études, services technique ou maintenance.

INHALT

- Présentation d'une démarche générale de consignation / déconsignation des énergies ainsi que les obligations réglementaires fixées aux concepteurs et utilisateurs
- Les 4 phases de la consignation :
 - Séparation
 - Condamnation / signalisation
 - Purge
 - Vérification / identification
- Les énergies concernées (électrique, hydraulique, pneumatique, fluides, résiduelles, potentielles)
- Définir les types de consignation et la qualification des intervenants
- Présentation d'une méthodologie avec les étapes de consignation
- Présentation d'exemples pratiques avec attestation de consignation dont la procédure LOTO

PÄDAGOGIK

Exposés théoriques, présentations illustrées.

ANFORDERUNGEN

Pas de prérequis nécessaires.

Cette formation est disponible en formule intra-entreprise